


野間小学校校区 通学路対策箇所(R07)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課、福祉環境課、総務課、建設課、熊毛支庁建設課、種子島警察署

【凡例】

通学路

要対策箇所



【野間小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済、○…実施中、△…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	国道58号	歩道の設置			○ (県)	
②	高校前線・高校大平線	注意喚起(横断歩道設置不可)	○			
③	町道旭町花房線	歩道の設置		○ (町)		
④	町道旭町花房線	注意喚起(横断歩道設置不可)	○			

増田小学校校区 通学路対策箇所(R07)


【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課、福祉環境課、総務課、建設課、熊毛支庁建設課、種子島警察署

至
西
之
表
市

【凡例】

通学路

対策箇所



至西之表市


星原小学校校区 通学路対策箇所(R07)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課、福祉環境課、総務課、建設課、熊毛支庁建設課、種子島警察署

【凡例】

通学路

要対策箇所



納官小学校校区 通学路対策箇所(R07)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課、福祉環境課、総務課、建設課、熊毛支庁建設課、種子島警察署

【凡例】
通学路 要対策箇所

②転落防止柵が腐食しており危険
(対策メニュー)
・転落防止柵の修繕(町:検討中)

①横断歩道が無く危険である
(対策メニュー)
・注意喚起(学校:実施中)

納官小学校

原
里

【納官小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済、○…実施中、△…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道野間納官線	注意喚起(横断歩道設置不可)	○			
②	町道野間納官線	転落防止柵の修繕			△ (町)	

至野間

須
賀

官

春
田

國
道
58
號

油久小学校校区 通学路対策箇所(R07)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課、福祉環境課、総務課、建設課、熊毛支庁建設課、種子島警察署

【凡例】
通学路 
要対策箇所 

国道58号

④用水路沿いにガードレールがなく危険
(対策メニュー)
・学校による指導

種苗管理センター

至
野間

広ヶ野

油久

美座

③側溝に蓋が無い
(対策メニュー)
・学校による指導

②区画線が消えていて危険
(対策メニュー)
・区画線の引き直し(県:実施中)

油久小学校

至
南種子町

③ロードミラーの破損
(対策メニュー)
・ロードミラーの補修(町:検討中)

【油久小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果(○…実施済、○…実施中、△…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道屋久渡瀬西之町線	注意喚起	○			
②	県道西之表南種子線	区画線の引き直し		○(県)		
③	町道美座女洲東之町線	ロードミラーの補修		△(町)		
④	町道美座阿高磯線	注意喚起(設置基準に満たない)	○			

南界小学校校区 通学路対策箇所(R07)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課、福祉環境課、総務課、建設課、熊毛支庁建設課、種子島警察署

【凡例】

通学路

対策箇所



②側溝に蓋がない
(対策メニュー)
・学校による指導

中種子町

③舗装が傷んで凸凹があり危険
(対策メニュー)
・舗装の打替(町:検討中)

南界小学校

国道58号

里山通学路

至西之表市

①歩道が無く通行が危険
(対策メニュー)
・歩道の設置(県:実施中)

西之表南種子線

【南界小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果(○…実施済、○…実施中、△…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道西之表南種子線	歩道の設置			○(県)	
②	町道田島輪之尾線	注意喚起	○			
③	町道黒ヶ園線	舗装の打替		△(町)		

岩岡小学校校区 通学路対策箇所(R07)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課、福祉環境課、総務課、建設課、熊毛支庁建設課、種子島警察署

【凡例】

通学路

要対策箇所

