


# 野間小学校校区 通学路対策箇所 (R05)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○



④ 歩道が狭く、通行が危険  
 (対策メニュー)  
 ・歩道の拡幅 (町: 検討中)

② 片側にしか歩道がなく、交通量も多いため危険  
 (対策メニュー)  
 ・歩道の設置 (県: 検討中)

③ 横断歩道が無く危険である  
 (対策メニュー)  
 ・注意喚起 (学校: 実施中)

① 歩道が狭く、通行が危険  
 (対策メニュー)  
 ・歩道の拡幅 (町: 実施済)

【野間小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道下馬通線	歩道の拡幅, バリアフリー化整備			◎ (町)	済
②	国道58号	歩道の設置			△ (県)	
③	高校前線・高校大平線	注意喚起 (横断歩道設置不可)	○			
④	町道旭町花房線	歩道の設置			△ (町)	

# 増田小学校校区 通学路対策箇所 (R05)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○



②側溝に蓋が無い  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導

⑤歩道の不陸が激しく通行に危険  
 (対策メニュー)  
 ・舗装打ち替え(検討中)

③ブロック塀が崩れそうで危険である  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導(指導済み)

①歩道が無く危険である  
 (対策メニュー)  
 ・歩道の設置(県:実施中)

④ブロック塀等が崩れそうで危険である  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導(指導済み)

【増田小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道西之表南種子線	歩道の設置			○ (県)	
②	町道古房春田線	注意喚起	○			
③	町道増田線	注意喚起	○			
④	町道増田2号線	注意喚起	○			
⑤	町道増田線	歩道舗装打ち替え			△ (町)	

# 星原小学校校区 通学路対策箇所 (R05)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課、福祉環境課、総務課、建設課、熊毛支庁建設課、種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○

至西之表市

国道58号

星原小学校

中  
種  
子  
町

十六番

砂  
中

納

浜  
津  
脇

至南種子町  
荒島

①側溝に蓋が無い  
(対策メニュー)  
・学校による指導

⑤擁壁が劣化によりコンクリート片が落下し危険  
(対策メニュー)  
・擁壁の修繕(県:実施中(設計委託中))

④ブロック併が歩道へ崩れる可能性があり危険(傾いている)  
(対策メニュー)  
・民地ブロック併のため所有者へ指導(県:実施予定)

③河川沿いに転落防止柵がなく危険  
(対策メニュー)  
・転落防止柵の設置

②側溝に蓋が無い  
(対策メニュー)  
・学校による指導

【星原小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済、○…実施中、△…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道草ノ木線	注意喚起	○			
②	町道坂元線	注意喚起	○			
③	町道坂元線	転落防止柵の設置			△ (町)	
④	国道58号	所有者への指導			△ (県)	
⑤	国道58号	擁壁の修繕			○ (県)	

田之頭

# 納官小学校校区 通学路対策箇所 (R05)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○

- ③ 転落防止柵が腐食しており危険  
 (対策メニュー)  
 ・転落防止柵の修繕(町:検討中)
- ② 横断歩道が無く危険である  
 (対策メニュー)  
 ・路面標示又は標識設置(町:検討中)
- ① 排水が悪く、冠水しやすい  
 (対策メニュー)  
 ・側溝断面の拡張(町:実施済)

【納官小学校】


危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道野間納官線	側溝断面の拡張			◎ (町)	済
②	町道野間納官線	路面標示又は標識設置			△ (町)	
③	町道野間納官線	転落防止柵の修繕			△ (町)	

# 油久小学校校区 通学路対策箇所 (R05)

【対策検討メンバー】 教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○



【油久小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道美座女洲線	カー舗装, 外側線引き直し			△ (町)	
②	町道美座女洲線	カー舗装, 外側線引き直し			△ (町)	
③	町道屋久渡瀬西之町線	注意喚起	○			

# 南界小学校校区 通学路対策箇所 (R05)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○

②側溝に蓋が無い  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導

①歩道が無く通行が危険  
 (対策メニュー)  
 ・歩道の設置 (県: 実施中)

【南界小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道西之表南種子線	歩道の設置			○ (県)	
②	町道田島輪之尾線	注意喚起	○			

# 岩岡小学校校区 通学路対策箇所 (R05)

【対策検討メンバー】 教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署


【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○



② 外側線が消えていて通行が危険  
 (対策メニュー)  
 ・外側線の引き直し (町: 検討中)

① 未改良区間であり歩道もない  
 (対策メニュー)  
 ・道路拡幅 (県: 実施中(設計委託中))



左上の別図

【岩岡小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道野間島間港線	道路拡幅工事			○ (県)	
②	町道中田屋久津線	外側線の引き直し			△ (町)	