


## 野間小学校校区 通学路対策箇所 (H29)

【対策検討メンバー】教育委員会、町建設課、小学校、種子島警察署、町総務課

通学路  
○  
要対策箇所



危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果(○…実施済み、△…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道野間島間港線	道路拡幅(実施中)			○(県)	
②	町道上方1号線	道路拡幅(検討中)		△	(町)	
③	町道上方高峯線	道路拡幅(検討中)		△	(町)	
④	町道上方高峯線	区画線の設置(対策済)		○(町)	○	
⑤	国道58号線・町道公園通線	簡易バリケード等の実施		△	(県・町)	
⑥	町道下馬通線	歩道の拡幅・バリケード整備(検討中)		△	(町)	

# 増田小学校校区 通学路対策箇所(H29)

【対策検討メンバー】教育委員会、町建設課、小学校、種子島警察署、町総務課

通学路

増

要対策箇所

至西之表市

古房

中之町

増田小学校

至南種子町

種

⑥

ガードレールが途切れており危険  
(対策メニュー)  
・ガードレールの設置(検討中)

④

歩道が無く通行が危険  
(対策メニュー)  
・歩道の設置(県:検討中)

②

ガードレールが途切れており危険  
(対策メニュー)  
・ガードレールの設置(検討中)

③

側溝に蓋が無い。  
(対策メニュー)  
・蓋の設置(町:実施中)

①

歩道と車道の区別が無く、危険  
(対策メニュー)  
・区画線の引き直し(町:実施中)

⑤

土砂崩れ箇所が放置してあり危険  
(対策メニュー)  
・防護壁の設置(検討中)

【増田小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果(○…実施済み、△…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道広野中之町線	区画線の引き直し(実施中)			△(町)	
②	町道広ヶ野中之町線	ガードレールの設置(検討中)			△(町)	
③	町道広野中之町線	蓋の設置(実施中)			△(町)	
④	県道西之表南種子線	歩道の設置(検討中)			△(県)	
⑤	町道広野中之町線	防護壁の設置			△(町)	
⑥	県道西之表南種子線	ガードレールの設置(検討中)			△(県)	


# 星原小学校校区 通学路対策箇所 (H29)

【対策検討メンバー】教育委員会、町建設課、小学校、種子島警察署、町総務課

通学路



要対策箇所




## 【星原小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果 (○…実施済み, △…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道草ノ木線	蓋の設置(検討中)			△ (町)	
②	国道58号線	歩道舗装の補修(実施中)			△ (県)	

納官小学校校区 通学路対策箇所(H29)

## 【対策検討メンバー】教育委員会、町建設課、小学校、種子島警察署、町総務課

通学路  
要対策箇所



【納官小学校】						
危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果（○…実施済み、△…予定）			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道野間納官線	側溝断面の拡張			△	(町)
②	町道野間納官線	横断歩道の設置		△		
③	国道58号線	横断歩道の設置		△		
④	町道野間納官線	防護柵の設置			△	(町)
⑤	町道野間納官線	歩道の設置			△	(町)

# 油久小学校校区 通学路対策箇所(H29)

【対策検討メンバー】教育委員会、町建設課、小学校、種子島警察署、町総務課

通学路

要対策箇所



⑤

私有地と車道の区別が無く、危険  
(対策メニュー)  
・所有者への注意喚起(対策済)

③

側溝に蓋が無い。  
(対策メニュー)  
・蓋の設置(町:検討中)

至  
野間

広ヶ野

町道 美座阿高磯線

美座

油久

油久小学校

①

②

側溝に蓋が無い。  
(対策メニュー)  
・蓋の設置(町:検討中)

至  
南種子  
町

油

久

町

西之山

④

側溝に蓋が無い。  
(対策メニュー)  
・蓋の設置(町:対策済)

御新田の池

【油久小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果(○…実施済み、△…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道美座女洲線	蓋の設置(検討中)			△(町)	
②	町道美座女洲線	蓋の設置(検討中)			△(町)	
③	町道油久満足山線	蓋の設置(検討中)			△(町)	
④	町道美座阿高磯線	蓋の設置(対策済)		○(町)	○(町)	◎
⑤	町道美座阿高磯線	所有者への注意喚起			○(町)	○(町)

# 南界小学校校区 通学路対策箇所図 (H29)

【対策検討メンバー】教育委員会、町建設課、小学校、種子島警察署、町総務課

通学路

要対策箇所



②

側溝に蓋がない。  
(対策メニュー)  
・蓋の設置(町:検討中)

中種子町

町道田島輪之尾線

南界小学校

本村

国道  
58号

至南種子町

至西之表市

大そてつ

至西之表市

東目

今熊野

中田

熊野

坂井

塩

【南界小学校】

①

歩道が無く、危険である。  
(対策メニュー)  
・歩道の設置(県:検討中)

えび養殖場

県道西之表南種子線

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果(○…実施済み、△…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道西之表南種子線	歩道の設置(検討中)			△(県)	
②	町道田島輪之尾線	蓋の設置(検討中)			△(町)	

# 岩岡小学校校区 通学路対策箇所図(H29)

【対策検討メンバー】教育委員会、町建設課、小学校、種子島警察署、町総務課

通学路

要対策箇所



【岩岡小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果 (○…実施済み、△…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道野間島間港線	道路拡幅工事(検討中)			△ (県)	
②	県道野間島間港線	所有者への注意喚起			—	○
③	町道中田屋久津線	学校による指導	○		△ (町)	