

野間小学校校区 通学路対策箇所(H30)

【対策検討メンバー】教育委員会, 建設課, 総務課, 小学校, 種子島警察署, 鹿児島県

通学路 ---

要対策箇所 ○

① 道路が狭く歩道もないため危険
(対策メニュー)
・道路拡幅 (県: 実施中)

③ 道路が狭く歩道もないため危険
(対策メニュー)
・外側線, カラー舗装 (町: 検討中)

④ 防護柵が無く通行が危険
(対策メニュー)
・防護柵の設置 (町県: 実施中)

⑤ 歩道が狭く通行が危険
(対策メニュー)
・歩道の拡幅 (町: 検討中)

② 道路が狭く歩道もないため危険
(対策メニュー)
・道路拡幅 (町: 検討中)

【野間小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果 (○…実施済み, △…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道野間島間港線	道路拡幅 (実施中)			△ (県)	
②	町道上方1号線	道路拡幅 (検討中)			△ (町)	
③	町道上方高峯線	区画線, カラー舗装 (検討中)			△ (町)	
④	国道58号・町道公園通線	防護柵の設置 (実施中)			△ (県・町)	
⑤	町道下馬通線	歩道拡幅・バリアフリー化 (検討中)			△ (町)	

増田小学校校区 通学路対策箇所(H30)

【対策検討メンバー】教育委員会、建設課、総務課、小学校、種子島警察署、鹿児島県

通学路

要対策箇所

① 歩道と車道の区別が無く危険
(対策メニュー)
・区画線の引き直し(町：実施中)

⑤ 土砂崩れが放置しており危険
(対策メニュー)
・土砂の撤去(町：実施済)

④ 歩道が無く通行が危険
(対策メニュー)
・歩道の設置(県：検討中)

② ガートレールが途切れており危険
(対策メニュー)
・ガートレールの設置(町：検討中)

③ 側溝に蓋が無い
(対策メニュー)
・蓋の設置(町：実施中)

【増田小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果(○…実施済み, △…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道広野中之町線	区画線の引き直し(実施中)			△(町)	
②	町道広ヶ野中之町線	防護柵の設置(検討中)			△(県)	
③	町道広野中之町線	蓋の設置(実施中)			△(町)	
④	県道西之表南種子線	歩道の設置(検討中)			△(町)	
⑤	町道広野中之町線	土砂撤去済			○(県)	○

星原小学校校区 通学路対策箇所 (H30)

【対策検討メンバー】教育委員会, 建設課, 総務課, 小学校, 種子島警察署, 鹿児島県

通学路 ---

要対策箇所 ○

至西之表市

国道58号

至南種子町

星原小学校

① 側溝に蓋が無い
(対策メニュー)
・蓋の設置 (町: 検討中)

② 歩道の舗装が破損し, 危険
(対策メニュー)
・歩道舗装の補修 (県: 実施中)

③ 側溝に蓋が無い
(対策メニュー)
・蓋の設置 (町: 実施中)

【星原小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果 (○…実施済み, △…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道草ノ木線	蓋の設置 (検討中)			△ (町)	
②	国道58号	歩道舗装の補修 (実施中)			△ (県)	
③	町道坂元線	蓋の設置 (実施中)			△ (町)	

納官小学校校区 通学路対策箇所(H30)

【対策検討メンバー】教育委員会, 建設課, 総務課, 小学校, 種子島警察署, 鹿児島県

通学路 ---

要対策箇所 ○

⑤ 歩道が無く危険である
(対策メニュー)
・歩道の設置(町:検討中)

② 横断歩道が無く危険である
(対策メニュー)
・横断歩道の設置(警察:検討中)

③ 横断歩道が無く危険である
(対策メニュー)
・立哨による指導(警察:検討中)

⑥ 外側線, 道路標示が見えない
(対策メニュー)
・引き直しを実施(町, 警察:検討中)

① 排水が悪く, 冠水しやすい
(対策メニュー)
・側溝断面の拡張(町:検討中)

④ スピードを出す車両が多い
(対策メニュー)
・歩道の設置(町:実施済)

【納官小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果(○…実施済み, △…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道野間納官線	側溝断面の拡張(検討中)			△(町)	
②	町道野間納官線	横断歩道の設置(検討中)		△		(町)
③	国道58号	横断歩道設置不可, 立哨指導		△		(県)
④	町道野間納官線	歩道の設置(実施済)			○(町)	○
⑤	町道野間納官線	歩道の設置(検討中)			△(町)	
⑥	町道野間納官線	外側線, 道路標示の引き直し		△	△(町)	

油久小学校校区 通学路対策箇所 (H30)

【対策検討メンバー】教育委員会, 建設課, 総務課, 小学校, 種子島警察署, 鹿児島県

通学路 ---

要対策箇所 ○



③ 私有地と車道の区別が無く危険
(対策メニュー)
・所有者への周知 (実施済)

町道 美座阿高磯線

御新田の池

西之山

種苗管理センター

① 側溝に蓋が無い
(対策メニュー)
・蓋の設置 (町: 検討中)

至南種子町

油久小学校

② 側溝に蓋が無い
(対策メニュー)
・蓋の設置 (町: 検討中)

町道 美座女洲線

女洲

【油久小学校】


危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果 (○…実施済み, △…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道美座女洲線	蓋の設置 (検討中)			△ (町)	
②	町道美座女洲線	蓋の設置 (検討中)			△ (町)	
③	町道美座阿高磯線	所有者への周知 (実施済)			○ (町)	○

南界小学校校区 通学路対策箇所(H30)

【対策検討メンバー】教育委員会, 建設課, 総務課, 小学校, 種子島警察署, 鹿児島県

通学路 ---

要対策箇所 ○



町道 田島輪之尾線

② 側溝に蓋が無い
(対策メニュー)
・蓋の設置 (町: 検討中)

中種子町

南界小学校

町道 東目熊野線

東目

大そてつ

本村

国道 58号

至南種子町

今熊野

県道西之表南種子線

えび養殖場

① 歩道が無く通行が危険
(対策メニュー)
・歩道の設置 (県: 実施中)

【南界小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果 (○…実施済み, △…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道西之表南種子線	歩道の設置 (実施中)			△ (県)	
②	町道田島輪之尾線	蓋の設置 (検討中)			△ (町)	

岩岡小学校校区 通学路対策箇所(H30)

【対策検討メンバー】教育委員会, 建設課, 総務課, 小学校, 種子島警察署, 鹿児島県

通学路 ---

要対策箇所 ○

① 未改良区間であり, 歩道も無い
(対策メニュー)
・用地買収困難箇所であり, 工事不可能。指導員等による注意が必要。道路拡幅(県: 検討中)

② 私有地の水が道路へ流れ込む
(対策メニュー)
・所有者への周知(実施済)

③ 歩道が無く, 通行が危険
(対策メニュー)
・外側線, 蓋の設置(町: 検討中)

県道野間島間港線

岩岡小学校

屋久津

梶潟

町道中田屋久津線

至南種子町

【岩岡小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	緊急合同点検後の対策の結果(○…実施済み, △…予定)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道野間島間港線	道路拡幅工事(検討中)			△(町)	
②	県道野間島間港線	所有者への周知			—	○
③	町道中田屋久津線	外側線, 蓋の設置(検討中)			△(町)	