


# 野間小学校校区 通学路対策箇所 (R06)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○



①片側にしか歩道がなく、交通量も多いため危険  
 (対策メニュー)  
 ・歩道の設置(県:実施中)

②横断歩道が無く危険である  
 (対策メニュー)  
 ・注意喚起(学校:実施中)

③歩道が狭く、通行が危険  
 (対策メニュー)  
 ・歩道の拡幅(町:実施中)

④横断歩道が無く危険である  
 (対策メニュー)  
 ・横断歩道の設置(警察:検討中)


【野間小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	国道58号	歩道の設置			○(県)	
②	高校前線・高校大平線	注意喚起(横断歩道設置不可)	○			
③	町道旭町花房線	歩道の設置			○(町)	
④	町道旭町花房線	横断歩道の設置	○(注意喚起)	△		

# 増田小学校校区 通学路対策箇所 (R06)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】  
 通学路 —  
 要対策箇所 ○



②側溝に蓋が無い  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導

⑤歩道の不陸が激しく通行に危険  
 (対策メニュー)  
 ・舗装打ち替え (検討中)

⑥石垣がせり出ってきていて危険  
 (対策メニュー)  
 ・石垣の補修 (検討中)

③ブロック塀が崩れそうで危険である  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導 (指導済み)

④ブロック塀等が崩れそうで危険である  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導 (指導済み)

①歩道が無く危険である  
 (対策メニュー)  
 ・歩道の設置 (県:実施中)

【増田小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道西之表南種子線	歩道の設置			○ (県)	
②	町道古房春田線	注意喚起	○			
③	町道増田線	注意喚起	○			
④	町道増田2号線	注意喚起	○			
⑤	町道増田線	歩道舗装打ち替え			△ (町)	
⑥	町道増田線	石垣の補修				

# 星原小学校校区 通学路対策箇所 (R06)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課、福祉環境課、総務課、建設課、熊毛支庁建設課、種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○

至西之表市

浜津脇

至南種子町  
荒嶋

国道58号

星原小学校

① 側溝に蓋が無い  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導

⑥ 法面が崩れてきていて危険  
 (対策メニュー)  
 ・法面の補修 (町: 実施中 (設計委託中))

⑤ 擁壁が劣化によりコンクリート片が落下し危険  
 (対策メニュー)  
 ・擁壁の修繕 (県: 実施中 (設計委託中))

④・⑦・⑧ フック併が歩道へ崩れる可能性があり危険  
 (対策メニュー)  
 ・民地フック併のため所有者へ指導 (県: 実施予定)

③ 河川沿いに転落防止柵がなく危険  
 (対策メニュー)  
 ・転落防止柵の設置

② 側溝に蓋が無い  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導

【星原小学校】


危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済、○…実施中、△…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道草ノ木線	注意喚起	○			
②	町道坂元線	注意喚起	○			
③	町道坂元線	転落防止柵の設置			△ (町)	
④	国道58号	所有者への指導			△ (県)	
⑤	国道58号	擁壁の修繕			○ (県)	
⑥	町道浜津脇5号線	道路法面の補修			○ (町)	
⑦	国道58号	所有者への指導			△ (県)	
⑧	国道58号	所有者への指導			△ (県)	

# 納官小学校校区 通学路対策箇所 (R06)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○



② 転落防止柵が腐食しており危険  
 (対策メニュー)  
 ・転落防止柵の修繕 (町: 実施済)

① 横断歩道が無く危険である  
 (対策メニュー)  
 ・路面標示又は標識設置 (町: 検討中)

【納官小学校】


危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道野間納官線	路面標示又は標識設置			△ (町)	
②	町道野間納官線	転落防止柵の修繕			◎ (町)	済

# 油久小学校校区 通学路対策箇所 (R06)

【対策検討メンバー】 教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○



③ 側溝に蓋が無い  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導

①・② 側溝に蓋が無い  
 (対策メニュー)  
 ・外側線引き直し(町: 実施済)

【油久小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	町道美座女洲線	カー舗装, 外側線引き直し			◎ (町)	済
②	町道美座女洲線	カー舗装, 外側線引き直し			◎ (町)	済
③	町道屋久渡瀬西之町線	注意喚起	○			

# 南界小学校校区 通学路対策箇所 (R06)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○

②側溝に蓋が無い  
 (対策メニュー)  
 ・学校による指導

③舗装が傷んで凸凹があり危険  
 (対策メニュー)  
 ・舗装の打替 (町: 検討中)

①歩道が無く通行が危険  
 (対策メニュー)  
 ・歩道の設置 (県: 実施中)

【南界小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道西之表南種子線	歩道の設置			○ (県)	
②	町道田島輪之尾線	注意喚起	○			
③	町道黒ヶ園線	舗装の打替			△ (町)	

# 岩岡小学校校区 通学路対策箇所 (R06)

【対策検討メンバー】教育委員会教育総務課, 福祉環境課, 総務課, 建設課, 熊毛支庁建設課, 種子島警察署

【凡例】

通学路 —  
 要対策箇所 ○



③ 外側線が消えていて通行が危険  
 (対策メニュー)  
 ・外側線の引き直し (町: 実施中)

① 未改良区間であり歩道もない  
 (対策メニュー)  
 ・道路拡幅 (県: 実施中(設計委託中))

② 湧き水により転倒の危険がある  
 (対策メニュー)  
 ・排水対策 (県: 実施中)

岩岡小学校

屋久津

梶潟

左上の別図

【岩岡小学校】

危険箇所番号	路線名	対策内容	点検後の対策の結果 (◎…実施済, ○…実施中, △…検討中)			対策の確認完了
			学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
①	県道野間島間港線	道路拡幅工事			○ (県)	
②	県道野間島間港線	排水対策			○ (県)	
③	町道中田屋久津線	外側線の引き直し			○ (町)	